

PROTECCIÓN PERSONAL DEL SOLDADOR

TAPONES U OREJERAS:

Minimiza los ruidos altos protegiendo el órgano auditivo

CASACA : Evita que las salpicaduras del metal fundido puedan ocasionar quemaduras severas cuando se realiza soldadura en posiciones verticales y sobre cabeza.

MÁSCARA DE SOLDAR: Para proteger los ojos, la cara y el cuello; debe estar provista de filtros inactivos de acuerdo al proceso de soldadura e intensidades de corriente empleadas.

MANDIL O DELANTAL DE CUERO: Protege de salpicaduras y exposiciones a rayos ultravioletas del arco.

ZAPATOS DE SEGURIDAD: Protege el pie y debe cubrir los tobillos para evitar el atrape de salpicaduras.

GORRO DE SOLDADOR:

Protege al cabello y cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura en posiciones sobre cabeza.

MASCARILLA RESPIRATORIA PARA HUMOS CON PARTÍCULAS METÁLICAS o RESPIRADOR CON FILTROS INTERCAMBIABLES:

Usarse siempre debajo de la máscara para soldar, deben ser reemplazadas al menos una vez a la semana.

GUANTES DE CUERO:

Tipo manga larga con costura interna, para proteger las manos y muñecas.

ESCARPINES DE CUERO:

Evita quemaduras que puedan ocasionar las salpicaduras del metal fundido en el tobillo y pantorrilla.



DEPARTAMENTO DE SOLDADURAS
T. (01) 619-3248
soldaduras.peru@voestalpine.com



voestalpine High Performance Metals del Perú S.A.
www.voestalpine.com/highperformancemetals/peru
www.boehlerperu.com

voestalpine

ONE STEP AHEAD.